



Gambar 1 : Pencawang Sediada 1 (Hi-Essence Substation)



Gambar 2 : Kawasan Kerja Melibatkan Pematongan Jalan (Open Cut)



Gambar 3 : Kawasan Kerja Melibatkan Pemotongan Jalan (Open Cut)



Gambar 4 : Kawasan Kerja Melibatkan Pemotongan Jalan dan Premix (Open Cut)



Gambar 5 : Kawasan Kerja Melibatkan Pematangan Jalan (Open Cut) dan ' Horizontal Directional Drilling'



Gambar 6 : Kawasan Kerja Melibatkan Pematangan Jalan (Open Cut) dan ' Horizontal Directional Drilling'



Gambar 7 : Kawasan Kerja Melibatkan Pemotongan Jalan (Open Cut)



Gambar 8 : Kawasan Kerja Melibatkan Pemotongan Jalan (Open Cut)



Gambar 9 : Kawasan Kerja Melibatkan Pemotongan Jalan (Open Cut)



Gambar 10 : Kawasan Kerja Melibatkan Pemotongan Jalan (Open Cut)



Gambar 11 : Kawasan Kerja melibatkan ' Horizontal Directional Drilling' crossing longkang besar 6 nos



Gambar 12 : Kawasan Kerja Melibatkan Pemotongan Jalan (Open Cut)



Gambar 13 : Pencawang Baru (Greenverse Substation)