


**KORIDOR  
UTILITI**  
DARUL RIDZUAN




**TENAGA  
NASIONAL  
BERHAD**

**PERMOHONAN BAGI MENDAPATKAN KEBENARAN  
MENJALANKAN KERJA MSVT - PENUKARAN ALAT  
SUIS TIADA GAS KEPADA RMU BARU DAN  
REKONFIGURE VOLTAN RENDAH DI PE BT 10 LEKIR**

**LOKASI:  
JALAN BT 10 LEKIR**

**NO. RUJUKAN TNB:  
D-SIT-S24-4876**

**APRIL 2025**



**KETERANGAN**

- CAD. BARU UG CABLE, 11KV, 4C 185MMP XLPE
- TIANG SPUN SEDIADA 9M



NEGERI : PERAK      SUBZONE : SERI MANJUNG  
 No FAIL : D-SIT-S24-4876

KELUARAN PERTAMA  
 Dilukis oleh: ABD RAZIF  
 Disemak oleh: AFANDI  
 Diluluskan oleh: FIRDAUS  
 Tarikh: 4/3/2024

MSVT PENUKARAN ALATSUIS TIADA GAS  
 KEPADA RMU BARU DAN REKONFIGURE  
 VOLTAN RENDAH DI PE BT 10 LEKIR

NO. FAIL ; PELAN 2













**PATOD BT10 LEKIR**  
**4.127763, 100.757997**

Google Earth

© 2024 Airbus

**KETERANGAN**

- |                                                                                     |                                            |                                                                                     |                                        |                                                                                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | CAD. BARU UG CABLE,1KV,4C 185MMP XLPE      |  | CAD. BARU UG CABLE,11KV,3C 240MMP XLPE |  | CAD JOINT 11KV |
|  | CAD KABEL ABC 1KV,3C 95MMP+70MMP+16MMP     |  | CAD. BARU UG CABLE,11KV,3C 150MMP XLPE |                                                                                       |                |
|  | KABEL SEDIADA ABC 1KV,3C 95MMP+70MMP+16MMP |  | CAD. BARU TIANG SPUN BARU 9M           |                                                                                       |                |
|  | CAD KABEL BARU XLPE 1KV,1C 300MMP PVC      |  | TIANG SPUN SEDIADA 9M                  |                                                                                       |                |
|  | CAD KABEL BARU XLPE 11KV,1C 70MMP XLPE     |                                                                                     |                                        |                                                                                       |                |



NEGERI : PERAK | SUBZONE : SERI MANJUNG  
 No FAIL : D-SIT-S24-4876

KELUARAN PERTAMA  
 Disiapkan oleh: ABO RAZIF  
 Disemak oleh: AFANDI  
 Diluluskan oleh: FIRDAUS  
 Tarikh: 23/2/2024

MSVT PENUKARAN ALATSUIS TIADA GAS KEPADA RMU BARU DI PATOD BT10 LEKIR

NO. FAIL ; PELAN 1