


**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN




**TENAGA
NASIONAL
BERHAD**

**PERMOHONAN BAGI MENDAPATKAN KEBENARAN
MENJALANKAN KERJA MSVT - PENUKARAN ALAT
SUIS TIADA GAS KEPADA RMU BARU DAN
REKONFIGURE VOLTAN RENDAH DI PE BT 10 LEKIR**

**LOKASI:
JALAN BT 10 LEKIR**

**NO. RUJUKAN TNB:
D-SIT-S24-4876**

APRIL 2025



KETERANGAN

- CAD. BARU UG CABLE, 11KV, 4C 185MMP XLPE
- TIANG SPUN SEDIADA 9M



NEGERI : PERAK SUBZONE : SERI MANJUNG
 No FAIL : D-SIT-S24-4876

KELUARAN PERTAMA
 Dilukis oleh: ABD RAZIF
 Disemak oleh: AFANDI
 Diluluskan oleh: FIRDAUS
 Tarikh: 4/3/2024

MSVT PENUKARAN ALATSUIS TIADA GAS
 KEPADA RMU BARU DAN REKONFIGURE
 VOLTAN RENDAH DI PE BT 10 LEKIR

NO. FAIL ; PELAN 2