


**KORIDOR  
UTILITI**  
DARUL RIDZUAN



**TENAGA  
NASIONAL  
BERHAD**

**PERMOHONAN BAGI MENDAPATKAN KEBENARAN  
MENJALANKAN KERJA MSVT MEWUJUDKAN 1 UNIT  
COMPACT SUB DI CKT RESAM UNTUK MENGATASI ISU  
VOLTAN SUSUT**

**LOKASI:  
JALAN ULU AYER TAWAR**

**NO. RUJUKAN TNB:  
D-SIT-S23-4785**

**JAN 2026**



KETERANGAN

- CAD. BARU UG CABLE, 11KV, 3 X 3C 150MMP (HDD)
- CAD. BARU UG CABLE, 11KV, 3 X 3C 150MMP (TANAH BERPAIP 150MMP)
- CAD. BARU UG CABLE, 11KV, 3 X 3C 150MMP (TANAH)
- CAD. PIT HDD
- CAD. JOINTPIT



NEGERI : PERAK      SUBZONE : SERI MANJUNG  
 No FAIL :                      D-SIT-S23-4785

KELUARAN PERTAMA  
 Dilukis oleh: ABD RAZIF  
 Disemak oleh: FARHAN  
 Diluluskan oleh: FIRDAUS  
 Tarikh: 14/12/2025

MSVT MEWUJUDKAN 1 UNIT COMPACT SUB DI CKT  
 RESAM UNTUK MENGATASI ISU VOLTAN SUSUT  
 (ULANGKAJI 1)

NO. FAIL ; PELAN 1



**KETERANGAN**

- CAD. BARU UG CABLE, 11KV, 3 X 3C 150MMP (HDD)
- CAD. BARU UG CABLE, 11KV, 3 X 3C 150MMP (TANAH BERPAIP 150MMP)
- CAD. BARU UG CABLE, 11KV, 3 X 3C 150MMP (TANAH)
- CAD. PIT HDD
- CAD. JOINTPIT



NEGERI : PERAK      SUBZONE : SERI MANJUNG  
 No FAIL :                      D-SIT-S23-4785

**KELUARAN PERTAMA**  
 Dilukis oleh: ABD RAZIF  
 Disemak oleh: FARHAN  
 Diluluskan oleh: FIRDAUS  
 Tarikh: 14/12/2025

MSVT MEWUJUDKAN 1 UNIT COMPACT SUB DI CKT RESAM UNTUK MENGATASI ISU VOLTAN SUSUT (ULANGKAJI 1)

NO. FAIL ; PELAN 2