


**SDU SHOPLLOT JALAN
BESTARI**



5.113379,100.484887

PROCESS OF HDD AND MICRO TRENCHING (McT)

1.0) SITE PHOTOS

PROCESS OF HDD




1.1)SITE PHOTOS (GAMBAR LOKASI)

HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING (HDD), (1 WAY : 250M)



REDMARK: BERDEKATAN SIGNBOARD 'JALAN SEHALA' BERSEBELAHAN KEDAI AMIGO HOME CENTER



REDMARK: BERHADAPAN KEDAI PASARAYA KU

1.2) Table Location Horizontal Directional Drilling (HDD)


NAME	START POINT (LAT, LONG)	END POINT (LAT, LONG)	LENGTH (m)
HDD : 1 WAY	5.113379,100.484887 (Jalan Lintang Bestari 2)	5.114313,100.486484 (Jalan Lintang Bestari)	250
PROPOSED NEW MH 1	5.114313,100.486484 (Jalan Lintang Bestari)	-	-
TOTAL HDD			250m

2.0) SITE PHOTO MICRO TRENCING (MCT)


PROCESS OF MCT



2.1) SITE PHOTOS MICRO TRENCING (MCT)




REDMARK: MCT DARI NEW POLE KE PROPOSED NEW MANHOLE



REDMARK: MCT DARI PROPOSED NEW MANHOLE KE BANGUNAN KEDAI KARPET DAN FRAME



REDMARK: MCT DARI PROPOSED NEW MANHOLE KE BANGUNAN KEDAI AMIGO HOME CENTER



REDMARK: MCT DARI BANGUNAN KEDAI KECANTIKAN BEUTY BENEFIT KE KEDAI YASMEEN TEXTILE

2.1) SITE PHOTOS MICRO TRENCING (MCT)



REDMARK: MCT DARI BANGUNAN KEDAI KECANTIKAN BEUTY BENEFIT KE KEDAI YASMEEN TEXTTILE



REDMARK: MCT DARI BANGUNAN KEDAI KOSONG KE KEDAI RUNCIT



REDMARK: MCT DARI BANGUNAN AKSESORI KERETA AUTOMAX ENTERPRISE KE PUSAT DIALISIS TAIPING SDN BHD



REDMARK: MCT DARI BANGUNAN KEDAI KAPITAN CLASSIC KE KEDAI QOLBI WEDDING PLANNER

2.1) SITE PHOTOS MICRO TRENCING (MCT)



REDMARK: MCT DARI BANGUNAN KEDAI RED PAPIKA KE KLINIK PERGIGIAN YUSMIN AZNIDA (LOT LANTAI TIDAK BERMARMEL TILES)



REDMARK: MCT DARI BANGUNAN KEDAI KOSONG BERWARNA HITAM KE KEDAI KOSONG BERWARNA KUNING



REDMARK: MCT DARI BANGUNAN KEDAI TINTED KERETA KE KEDAI KEK SECRET RECIPE



REDMARK: MCT DARI BANGUNAN KEDAI YAKIN USAHA CAFÉ KE Q & S COLLECTION

2.2) TABLE LOCATION MICRO TRENCHING (McT)

NO	STARTING POINT (LAT, LONG)	END POINT (LAT, LONG)	LENGTH(M)
A	5.113324,100.484912 (Jalan Lintang Bestari 2)	5.113379,100.484887 (Jalan Lintang Bestari 2)	12
B	5.113379,100.484887 (Jalan Lintang Bestari 2)	5.113573,100.485014 (Jalan Bestari)	28
C	5.113379,100.484887 (Jalan Lintang Bestari 2)	5.113364,100.484952 (Jalan Bestari)	10
D	5.113736,100.485639 (Jalan Bestari)	5.113880,100.485862 (Jalan Bestari)	32
E	5.113972,100.485688 (Jalan Bestari)	5.114007,100.485741 (Jalan Bestari)	7
F	5.114374,100.486038 (Jalan Lintang Bestari)	5.114405,100.485984 (Jalan Lintang Bestari)	15
G	5.114628,100.485469 (Jalan Lintang Bestari)	5.114664,100.485392 (Jalan Lintang Bestari)	12
H	5.114252,100.484109 (Jalan Lintang Bestari 2)	5.114227,100.484157 (Jalan Lintang Bestari 2)	7
I	5.114139,100.484460 (Jalan Bestari 2)	5.114257,100.484358 (Jalan Bestari 2)	20
J	5.113646,100.484754 (Jalan Lintang Bestari 2)	5.113681,100.484711 (Jalan Lintang Bestari 2)	7
K	5.113848,100.485106 (Jalan Lintang Bestari 1)	5.113887,100.485079 (Jalan Lintang Bestari 1)	7
L	5.113903,100.485253 (Jalan Bestari)	5.113604,100.485359 (Jalan Bestari)	38
TOTAL MCT			195m