


**CADANGAN LALUAN PAIP GAS SECARA
OPEN CUT SEPANJANG 575METER
(BNH MANUFACTURER SDN BHD (PLANT 2))**



**CADANGAN LALUAN PAIP GAS SECARA
OPEN CUT SEPANJANG 575METER
(BNH MANUFACTURER SDN BHD (PLANT 2))**



GAMBAR 1: KAWASAN KERJA MELIBATKAN KOREKAN BAHU JALAN (TIDAK BERTURAP)




GAMBAR 2: KAWASAN KERJA MELIBATKAN KOREKAN BAHU JALAN (TIDAK BERTURAP)



GAMBAR 3: KAWASAN KERJA MELIBATKAN KOREKAN BAHU JALAN (TIDAK BERTURAP)

**CADANGAN LALUAN PAIP GAS SECARA
OPEN CUT SEPANJANG 575METER
(BNH MANUFACTURER SDN BHD (PLANT 2))**



GAMBAR 4: KAWASAN KERJA MELIBATKAN KOREKAN BAHU JALAN (TIDAK BERTURAP)




GAMBAR 5: KAWASAN KERJA MELIBATKAN KERJA KOREKAN BAHU JALAN (BERTURAP & TIDAK BERTURAP)



GAMBAR 6: KAWASAN KERJA MELIBATKAN KOREKAN BAHU JALAN (BERTURAP & TIDAK BERTURAP)


**CADANGAN LALUAN PAIP GAS SECARA
OPEN CUT SEPANJANG 575METER
(BNH MANUFACTURER SDN BHD (PLANT 2))**



GAMBAR 7: KAWASAN KERJA MELIBATKAN KOREKAN BAHU JALAN (TIDAK BERTURAP)



GAMBAR 8: KAWASAN KERJA MELIBATKAN KOREKAN BAHU JALAN (TIDAK BERTURAP)



GAMBAR 9: KAWASAN KERJA MELIBATKAN KOREKAN BAHU JALAN (TIDAK BERTURAP)