

# PELAN KABEL UG HT DAN LV DAN SAVT



**KETERANGAN**

- |   |  |     |  |
|---|--|-----|--|
| ● | CAD. BARU TIANG SPUN KONKRIT 10M       | --- | CAD. BARU KABEL UG 185mmp.XLPE 4 CORE            |
| ● | CAD. BARU TIANG SPUN KONKRIT 9.0M      | --- | CAD. BARU PAIP HDPE PN10 100MMP (HDD)            |
| ● | CAD. BARU TIANG SPUN KONKRIT 7.5M 20KN | --- | CAD. BARU KABEL UG 300mmp.XLPE 4 CORE            |
| ● | TIANG SPUN KONKRIT SEDIA ADA           | --- | CAD. BARU PAIP HDPE PN10 150MMP (HDD)            |
| ● | ROMBAK TIANG SPUN KONKRIT SEDIA ADA    | --- | CAD. BARU KABEL UG CABLE, 11KV, XLPE, 3C, 150MMP |
|   |  | --- | CAD. BARU PAIP HDPE PN10 150MMP (HDD)            |



NEGERI : PERAK SUBZONE : MANJUNG  
No FAIL : D-SIT-S25-5010

KELUARAN PERTAMA  
Dilukis oleh: ABD JALIL  
Disemak oleh: AFANDI  
Diluluskan oleh: FIRDAUS  
Tarikh: 10/11/2024

MSVR BAGI ISU LOW VOLTAGE DI KAWASAN  
TELUK NIPAH PULAU PANGKOR

NO. FAIL ; D-SIT-S25-5010