

Gambar Lokasi



Cadangan Laluan Kabel secara open cut

sepanjang 109m



Cadangan Laluan Kabel secara HDD

sepanjang 43m





Gambar 1 : Pencawang Elektrik Sediaada (Taman Mutiara Indah)



Gambar 2 : Kawasan Kerja melibatkan pemotongan jalan (Open Cut) di Jalan Indah 1



Gambar 3 : Kawasan Kerja melibatkan pemotongan jalan (Open Cut) di Jalan Indah 1 & Horizontal Directional Drilling



Gambar 4 : Kawasan Kerja melibatkan Horizontal Directional Drilling



Gambar 5 : Kawasan Kerja melibatkan Horizontal Directional Drilling