

## Gambar Lokasi



Cadangan Laluan Kabel secara open cut di bahu jalan  
sepanjang 173m



Cadangan Laluan Kabel secara HDD  
sepanjang 35m



Cadangan Laluan Kabel secara open cut  
sepanjang 14m






Gambar 1 : Pencawang Elektrik Sediaada (Taman Mutiara Indah)



Gambar 2 : Kawasan Kerja melibatkan pemotongan bahu jalan (Open Cut) di Jalan Indah 1



Gambar 3 : Kawasan Kerja melibatkan pemotongan bahu jalan (Open Cut) di Jalan Indah 1 & Horizontal Directional Drilling



Gambar 4 : Kawasan Kerja melibatkan Horizontal Directional Drilling



Gambar 5 : Kawasan Kerja melibatkan Horizontal Directional Drilling & pemotongan jalan (Open Cut)